PAT-NO:

JP363252658A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 63252658 A

TITLE:

METHOD FOR CASTING USING BREAKABLE INSERT CORE

PUBN-DATE:

October 19, 1988

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

SATO, SATOSHI

DANNOURA, SADAYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

UBE IND LTD

N/A

APPL-NO:

JP62083875

APPL-DATE:

April 7, 1987

INT-CL (IPC): B22D017/22, B22D017/14

US-CL-CURRENT: 164/61, 164/132 , 164/305

ABSTRACT:

PURPOSE: To suppress generation of casting defects such as blowholes and to

improve quality by constitution consisting in discharging gas to the outside of

a die through a breakable insert core forming an undercut part or cavity part

to the outside of the die.

CONSTITUTION: The gas in a molten metal is discharged through the breakable

insert core to the outside from a gas discharge path 12 while the pattern is

filled in a cavity 7 and the pressure of an injection plunger is acted on the

The more effective discharge of the gas is possible if molten metal. a vacuum

pump is directly coupled to the path 12. The quality is improved by

this method.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO&Japio

----- KWIC ----
Current US Cross Reference Classification - CCXR
(2):
164/132

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-252658

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和63年(1988)10月19日

B 22 D 17/22 17/14 H-8414-4E 8414-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

母発明の名称 崩壊性置中子を用いた鋳造方法

②特 願 昭62-83875

②出 願 昭62(1987)4月7日

包発 明 者 佐 藤

智

山口県宇部市大字小串字沖の山1980番地 宇部興産株式会

社宇部機械製作所内

@発明者 檀浦 貞行

山口県宇部市大字小串字沖の山1980番地 宇部興産株式会

社宇部機械製作所内

⑪出 願 人 宇部興産株式会社

山口県宇部市西本町1丁目12番32号

明 細 糖

1. 発明の名称

崩壊性置中子を用いた鋳造方法

2. 特許請求の範囲

(1) アンダーカット部あるいは空洞部を有する 坊物を崩壊性置中子を用いて圧力特益する際、被 射出物の作用で崩壊性置中子を介して企型内のガ スを型外へ押出しながら特益することを特徴とす る特益方法。

(2) 崩壊性置中子を真空発生装置と連結して、 金型内を減圧状態で鋳造することを特徴とする特 許額水の範囲第1項記載の鋳造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

木売明は、アンダーカット部あるいは空制部を 有する特勢を崩壊性置中子を用いてダイカストマ シン等の成形機にて成形時に金費から大量のガス を抜きながら射出する金型内のガス抜きを伴った 鋳造力法に関するものである。

[従米技術]

一般に、アンダーカット部あるいは空制部を有する動物は、鋳物砂をフェノール樹脂等で扱めた砂中子にてアングーカット部あるいは空制部を形成し、ダイカストマシン等の鋳造機によって圧力 鉄造し、鋳造後に砂を取り出して成形を行なっている。

[発明が解決しようとする問題点]

品質の良い鋳物とは、鋳物の内部にガスの巻き込みによるプローホールや、双関収縮時に発生する引け集等の鋳集がないことである。特にガガ脂では歩物砂の結合剤としてフェノールの指で、チャンダーを使用している関係で、チャンが発生するために、そのガスをいが発生するいは型外に排出できないがにないが、あるいは型外に排出できないがにないが、であり、流作の動類を変換造した。とないで、大変に対した。以、近年、種々の真空鋳造にからないないた。以、近年、種々の真空鋳造にからないに対策に対策にあるが、どの真空鋳造にあるいないに対策に対策に対策に対策をは、

選が大掛かりとなるか、簡易なものについては期待される効果が十分に得られないという問題があった。

【問題点を解決するための手段および作用】

本発明は、このような不都合を解消し、鋳造時 に発生する有機パインダーからのガスを排出して 観全な成形品を得るための鋳造方法を提供するも のである。

すなわち、金型内のガスあるいは中子の結合剤として使われている有機パインダーが鋳造時に発生するガスを鋳物のアンダーカット部あるいは空料部を形成している崩壊性散中子を通じて溶器がキャビティ内を充塡する流れあるいはガスへ伝える力によって金型外へ排出することにより、あるいは崩壊性散中子に連結した真空発生装置によって十十ピティ内を被圧することによって健全な成形品を容易に得ることができるようにしたものである。

[実施例]

第1図は木発明による1実施例である。

に300mesh以下に粉砕されたジルコンフラワー300gを添加して、更に、十分に黏合機拌してスラリー溶液を調整した。そして、このスラリー液中に前記のシェル中子を1分間投流して砂中子の表面の隙間を溶いだ後、直ちに120℃の熱風
を燥機で30分間を繰して姿面を硬化させた。

また、水溶性のフェノール側筋の3%水溶液12中に300mesh以下に粉砕された気限500g、調剤剤としてドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム10g、剤剤剤としてオクチルアルコール1gを入れてよく結合慢搾したスラリー溶液を調整し、これをハケで再度上記砂中子表面に塗布して120℃に乾燥された乾燥機で1時間乾燥した。このようにして得られた崩壊性器中子11を固定金型3の突起13にセットする。

以上のように構成されたダイカストマシンの射 仏時のガス抜き方法及び動作について説明する。

先ず、原閉さを行なった状態で企費のキャピティ7及び約込口8は、崩壊性置中子11を介してガス排出路12につながり根外へと導かれてい

1 はダイカストマシンの協定盤、2 は可数盤、3 は固定金型、4 は可数金型、5 は押出板、6 は押出しピン、7 は金型3 、4 のキャビティ、8 は被射出物である溶湯金属の鋳込穴である。1 1 は消壊性置中子であり、1 3 は消壊性置中子 1 1 を金型に支持固定するための突起である。突起1 3 の中には一端が崩壊性置中子 1 1 の裏面に関放し、他端を金型外に開放したガス排出路 1 2 があけられている。

前域性数中子11について述べる。 竹材として JIS7号ケイ砂100部、有機パインダーとして た然低化性のフェノール樹脂2.0部、調剤剤と してステアリン酸カルシューム0.1部からなる シェルモールド川の砂を用いて砂中子を造形した。 造形条件は金型温度270℃、焼成時間は 20砂である。次に12の水にパインダーとして コロイダルシリカ(SiO2 30%)300 cc、調剤剤としてドデシルベンゼンスルホン酸ナ トリウム10g、消剤剤としてオクチルアルコール1gを入れてよく混合機律し、次に、この溶液

る。この状態で鋳込口8より溶粉金属をキャピティ7内に鋳込めばキャピティ7への溶粉充塡中に、鋳込口8内およびキャピティ7内のガスは崩壊性置中子11のキャピティ7へ露出した部分を覆って崩壊性置中子11のキャピティ7へ露出した部分を覆って崩壊性置中子11の2年によるが上昇し、結合側の有機パインダーが分解を始めガスを発生するが、そのガスもガス排出路12を通って型外へ排出される。

キャビティ7内が溶飲金属で充満すると、キャビティ7内に図示していない射出プランジャーの射出力によって鋳造圧が発生するが、崩壊性数中子11は、ガスは自由に通すが溶験金属は通さない程度の穴を有しているように製造されているために、溶験金属はこの箇所で停止し、壁外へ流出することはない。溶験金属の固まるのを待って壁間まを行ない、押出版5の作用によって、崩壊性数中子11も製品と一緒に型外に取り出される。

特当後、福口の切断を行ない、サンドプラストでめ中子の砂洗としを行なったところ、砂粒子間

に混入した新継金属と砂粒子とで形成される 惹し込み間の発生や、高圧な鋳造圧による中子の破損 はなく、崩壊性も容易で完全に砂中子を取り除く ことができた。又、成形晶の肉形部には引け巣が みられず、ガスの巻き込みによる欠陥であるブ ローホールもみられなかった。

また、前記ガス排出路12を第2図に示すようにフィルター14, 電磁切特介15を介して真空発生装置16と連結することにより、積極的に企型3,4のキャビティ7内のガスを排出することも可能である。真空発生装置16は、真空タンク18a,真空ポンプ16b,モーター16cなどで構成した。

その場合の動作方法の1例としては、溶験金属を移込口8内に指揮した後、図示していない射出プランジャーが関連途中の適当な位置にきたとき、図示していないリミットスイッチからの世気指令により世盛切侍弁15を聞き、真空発生装置16と金襴のキャビティ7内を装圧状態とする。この状態で溶験金属をキャビティ7へ移込むが、

(4) 竪型締債勢込ダイカストマシン。

[発明の効果]

水発明の方式によれば、金型の一部を加工して ガス排出路を設けるだけでガス抜きを十分に行な うことができ、溶器にガスを巻き込むことによっ て発生するプローホールと言われる鋳造欠陥をな くすことができ、非常に品質の良い成形品を得る、 ことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は木発明を実施するための装置の1実施例を示す縦断面図、第2図は木発明で真空発生装置と連結した場合の1実施例を示す縦断面図である。

1 … 固定量、

2 …可粉盤、

3 … 固定金型、

4 … 可勤金型、

5 … 押出板、

6…押出ピン、

7…キャピティ、

8...妈込口、

11…崩壊性置中子。

12…ガス排山路、

13…突起、

14…フィルター、

15…電磁切替升、

16…真空発生装置。

特許出願人

字部與產株式会社 — 329 —

真空発生装置16は、特込完了時点までキャビティ7内を吸引、被圧し続けている。勿論、被圧しながら射出するだけでなく、特込スリーブの給湯口を深いで被圧した後に射出することもできる。また、上記説明では、電磁切棒弁15を開いて真空発生装置16とキャビティ7を迅適させるタイミングをリミットスイッチによって電気的に指令する方式にて説明しているが、下記の手段もその指令手段として含まれる手段である。

- (1) ある位置からのタイマーの作動による電気 的信号。
- (2) キャピティ内、又は付近に設置した温度センサーあるいは、圧力センサーによる信号。

なお、前記実施例においては、機型線、機勢込 方式ダイカストマシンに使用した場合を示した が、鋳造機としては下記の鋳造機を使用した場合 ももちろん効果は同様であることは自明である。

- (1) 低压转造機。
- (2) 重力转造機。
- (3) 整型輪整鋳込ダイカストマシン。

第 1 図



